

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 오산고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동(본관)	1980	교사	3,996.00㎡	4 / 1
2	도서관	1984	도서실	1,314.00㎡	4 / 0
3	생활관	1984	생활관	199.00㎡	2 / 0
4	급식실	2007	급식실/식당	986.00㎡	2 / 0
5	기숙사(운동부숙소)	2001	기숙사/합숙소	422.00㎡	3 / 0
6	신관	2002	교사	1,447.00㎡	4 / 0
7	청솔관(기숙사 및 강당)	2005	기숙사/합숙소	2,847.00㎡	3 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동(본관)	미확보	미적용	미평가	미실시
2	도서관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	급식실	확보	전체적용	미평가	미실시
5	기숙사(운동부숙소)	확보	전체적용	미평가	미실시
6	신관	확보	전체적용	미평가	미실시
7	청솔관(기숙사 및 강당)	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

오산고등학교장